

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-625	del 19/10/2011
Oggetto	Sezione Provinciale di Ferrara. Fornitura del servizio in economia di riparazione e taratura di n. 2 centraline di monitoraggio CEM mediante affidamento diretto alla Ditta EMA S.r.l. di Calderaia di Reno (BO). Importo complessivo: € 2.710,40 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza € 0,00. - Codice identificativo di gara (C.I.G.) Z2401E60FA	
Proposta	n. PDTD-2011-628 del 17/10/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Coppi Simona	
Struttura proponente	Sezione Di Ferrara	
Dirigente proponente	Canossa Enrica	
Responsabile del procedimento	Canossa Enrica	

Questo giorno 19 (diciannove) ottobre 2011 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore del/della Sezione Di Ferrara, Dott. Coppi Simona, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ferrara. Fornitura del servizio in economia di riparazione e taratura di n. 2 centraline di monitoraggio CEM mediante affidamento diretto alla Ditta EMA S.r.l. di Calderaia di Reno (BO). Importo complessivo: € 2.710,40 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza € 0,00. - Codice identificativo di gara (C.I.G.) Z2401E60FA.

VISTE:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia" - R0602/ER revisione 9 del 22/08/11 approvato con D.D.G. n. 67 del 13.09.11;

PREMESSO:

- che la Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali – Dr.ssa Enrica Canossa – ha evidenziato la necessità di procedere alla riparazione completa di taratura, di n. 2 centraline di monitoraggio CEM, presentando richiesta n. 59/2011 per l'avvio della procedura di acquisto del servizio suddetto, con allegata la dichiarazione di affidamento diretto a firma della Dr.ssa Giovanna Rubini - Responsabile Area A.O. NIR;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Enrica Canossa, come individuata L. 241/90 e s.m. e della L.R. 32/93;
- che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia - R0602/ER revisione 9 del 22/08/11 approvato con D.D.G. n. 67 del 13.09.11, il Responsabile del Procedimento ha delegato alla Dr.ssa Rubini, Responsabile dell'Area Operativa NIR, l'indagine utile ai fini della verifica dell'unicità del fornitore in relazione all'oggetto della rda;
- che la Dr.ssa Rubini ha svolto tale indagine individuando come fornitore esclusivista del servizio di riparazione e taratura la ditta EMA Srl con sede legale in Via del Maccabreccia, 2 b/c – Calderara di Reno (BO), in quanto la Ditta Narda, produttrice degli strumenti oggetto del servizio richiesto, ha indicato tale ditta come distributore autorizzato territorialmente competente per l'Emilia Romagna;

PRESO ATTO:

- che si è proceduto ad acquisire dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il numero CIG Z2401E60FA;
- che la Ditta EMA Srl, all'uopo interpellata, ha trasmesso offerta n. 11-0783 del 19.09.2011 relativa al servizio in oggetto, allegato Sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, per un costo complessivo di Euro 2240,00 IVA esclusa;
- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del S.S.A. – Dr.ssa Enrica Canossa, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto alla Ditta EMA Srl con sede legale in Via del Maccabreccia, 2 b/c – Calderara di Reno (BO) – della fornitura del servizio di riparazione delle n. 2 centraline di monitoraggio CEM, per l'importo di euro 2240,00 oltre al 21% IVA per un totale complessivo di Euro 2710,40 (IVA inclusa);

DATO ATTO:

- del parere di regolarità espresso dalla Responsabile Staff Amministrativo, Dr.ssa Lisa Recca, ai sensi del vigente regolamento ARPA per il decentramento amm.vo;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto alla Ditta EMA S.r.l. con sede legale in Via del Maccabreccia, 32 b/c Calderara di Reno (BO), della fornitura del servizio riparazione e taratura di n. 2 centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici, come da preventivo N.11-0783 del 19.09.2011;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che l'importo di Euro 2.710,40 (IVA inclusa) relativo al presente provvedimento, avente natura di RIPAR-RATTR, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità FESSA

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(Dr.ssa Simona Coppi)

Allegati:

- A) Dichiarazione di affidamento diretto
- B) offerta

Arpa
Emilia-Romagna

DICHIARAZIONE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO

Nodo: SSA - PE
Servizio/Area:

A: Enrica Canossa

Con riferimento alla richiesta di acquisto del 5/10/2011

relativa a: Riparazione e successiva taratura di n. 2 centraline di monitoraggio CEM

Il sottoscritto Giovanna Rubini

dichiara

- Che il bene/servizio richiesto non ha alternative equivalenti ai fini delle prestazioni richieste;
- Che è stata da me effettuata un'indagine di mercato sulle possibili alternative tecniche risultasi negativamente;
- Che la fornitura richiesta può essere unicamente affidata al Fornitore EMA

Il distributore autorizzato EMA che gestisce i servizi della ditta NARDA attuale produttrice della strumentazione di cui si è richiesta la riparazione e conseguentemente la taratura

Per le seguenti ragioni tecniche:

per la sonda EP3DB è necessaria la sostituzione dei dipoli e successivamente la taratura

per la centralina 8055 è necessario sostituire il modem e successivamente la taratura

per la centralina 8057 è necessario sostituire il cavo dati e la taratura della stessa oltre alla taratura della sonda EP3DB1

La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.

RESPONSABILE FUNZIONE:

DATA: 05/10/2011

FIRMA:



EMA s.r.l. - Via del Maccabreccia, 2 b/c
40012 - CALDERARA DI RENO (Bologna) - ITALY
Tel. +39 051 725374 (3 linee r.a.) - Fax +39 051 725406
web: www.ema.it - e-mail: info@ema.it

OFFERTA: **N. 11-0783 del 19-09-2011**
INCARICATO: **Ing. Giorgio FORNI**
Cell. **3357715019**
e-mail: **giorgio@ema.it**

Spett.le
ARPA EMILIA ROMAGNA -
SEZIONE PROVINCIALE DI
FERRARA
C.so Giovecca 169
44100 - Ferrara (FE)
Alla C.A.
Sig. **ZANETTI Enzo**

A seguito Vs.gentile richiesta ci preghiamo offrirVi:


Codice	Descrizione Prodotto	N.	Prezzo unitario
RIP-EP3DB	Riparazione EP3DB s/n 000WJ30623 <u>Difetto accertato:</u> - Sonda interna non funzionante, dipoli staccati all'interno del guscio <u>Descrizione lavoro</u> - Riparazione/sostituzione dipolo/dipoli non funzionanti - Controllo funzionale NOTA: TALE RIPARAZIONE RICHIEDE TARATURA OBBLIGATORIA	1	€ 360,00
CAL-EP3DB	Taratura standard sensore EP3DB. Dual Electric Field Probe 100 kHz - 3 GHz / 100.kHz - 800 MHz Standard calibration - Correction Factor vs frequency for wide and low bands - Linearity for wide and low bands - Anisotropy for wide and low bands	1	€ 490,00
RIP-8055	Riparazione centralina 8055 s/n 000WJ30488 <u>Difetto accertato</u> - Guasto alla scheda GSM - e necessaria la sostituzione del modem <u>Descrizione lavoro.</u> - Sostituzione modem TARATURA NON OBBLIGATORIA	1	€ 470,00
CAL-8055	Taratura standard centralina 8055	1	€ 250,00

EMA s.r.l. - Via del Maccabreccia, 2 b/r
40012 - CALDERARA DI RENO (Bologna) - ITALY
Tel. +39 051 725374 (3 linee l.a.) - Fax +39 051 725496
web: www.ema.it - e-mail: info@ema.it

Codice	Descrizione Prodotto	N.	Prezzo unitario
CAL-8057	Taratura standard centralina 8057-03 s/n 000WJ50703 comprensiva di sostituzione batterie. Eseguito controllo funzionamento su porta SIM OK Sostituito gratuitamente cavo solar difettoso	1	€ 220,00
CAL-EP-3B-01	Taratura standard sensore EP-3B-01 s/n 000WJ50765. - Eseguito controllo funzionale OK	1	€ 450,00

Condizioni di fornitura

IVA	21 % A Vs. CARICO
Consegna	15/20 GIORNI
Pagamento	R.B. 90 GG. D.F.E.M.
Porto	ASSEGNATO
Imballo	COMPRESO
Garanzia	12 MESI
Validita' Offerta	30 GIORNI


EMA s.r.l.
info@ema.it
www.ema.it

Legge 675/96 "Tutela della Privacy:" Vi informiamo che, ai sensi del D. L. 196/03, i Vostri dati anagrafici sono inseriti nella nostra banca dati e vengono utilizzati ai soli fini amministrativi oltre che per adempimenti agli obblighi di legge.

N. Proposta: PDTD-2011-628 del 17/10/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Ferrara

OGGETTO: Sezione Provinciale di Ferrara. Fornitura del servizio in economia di riparazione e taratura di n. 2 centraline di monitoraggio CEM mediante affidamento diretto alla Ditta EMA S.r.l. di Calderaia di Reno (BO). Importo complessivo: € 2.710,40 IVA inclusa. Oneri per la sicurezza € 0,00. - Codice identificativo di gara (C.I.G.) Z2401E60FA

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Ferrara, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/10/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
