

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2017-666   | del 02/08/2017 |
| Oggetto                       | Direzione Tecnica. Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA di Consip SpA del servizio di riparazione dello strumento WCPC TSI 3787. CIG Z541F8C207 |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2017-682  | del 01/08/2017 |
| Struttura adottante           | Direzione Tecnica   |                |
| Dirigente adottante           | Zinoni Franco   |                |
| Struttura proponente          | Ctr Aree Urbane   |                |
| Dirigente proponente          | Dott. Poluzzi Vanes   |                |
| Responsabile del procedimento | Poluzzi Vanes   |                |

Questo giorno 02 (due) agosto 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA di Consip SpA del servizio di riparazione dello strumento WCPC TSI 3787. CIG Z541F8C207**

**VISTE:**

- la D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 di approvazione delle modifiche al “Regolamento per il decentramento amministrativo”;
- la D.D.G. n. 136 del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2017 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2017;
- la D.D.G. n. 137 del 23.12.2016 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai Centri di Responsabilità;

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- in particolare, l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” co 2 lett. a), che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento (R0601/ER Rev. 8 del 6/07/2017) approvato con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;
- l’art. 7 co 2 del D. L. 7 maggio 2012 n. 52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135) di modifica dell’art. 1, co 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**PREMESSO:**

- che lo strumento WCPC TSI 3787, posizionato presso il sito di misura “Main site” nell’area ricerca del CNR ISAC di Bologna ed utilizzato con l’analizzatore a mobilità differenziale DMA per misure in continuo di distribuzioni di particelle, è essenziale per

ottenere la completezza dell'informazione dello spettro dimensionale delle particelle di aerosol atmosferico;

- che, a seguito del malfunzionamento dello strumento suddetto, si è proceduto ad interpellare sia la ditta produttrice TSI GmbH in Germania che la ditta Luchsinger S.r.l. con sede in Curno (BG) in via Bergamo n. 25, fornitrice “in esclusiva” sul territorio italiano del servizio di manutenzione e della ricambistica, per tutta la strumentazione prodotta dalla casa madre TSI GmbH;
- che entrambe le ditte hanno individuato la rottura della scheda madre dello strumento quale probabile causa del malfunzionamento del medesimo, prevedendo pertanto un intervento di riparazione con sostituzione della scheda presso i locali della ditta Luchsinger Srl di Curno (BG), manutentrice in “esclusiva” dello strumento WCPC TSI 3787;

#### CONSIDERATO:

- che il Responsabile del Centro Tematico Regionale Aree Urbane, dott. Vanes Poluzzi, ha inoltrato apposita richiesta d'acquisto ed allegata dichiarazione per affidamento diretto, acquisita agli atti, per procedere alla riparazione dello strumento WCPC TSI 3787 con sostituzione della scheda madre;

#### VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a. (MEPA di Consip S.p.A.), sul portale Acquistinretepa.it, è stata rilevata l'abilitazione della ditta Luchsinger S.r.l. con sede in via Bergamo, 25 Curno (BG) C.F./P.IVA 01627130162, al Bando “Beni e Servizi per la mobilità ed il Monitoraggio” – Metaprodotto: Attrezzature e Sistemi per il monitoraggio e che l'intervento di riparazione oggetto del presente provvedimento è disponibile con codice MEPA: RP-3787;

#### RITENUTO:

- congruo il prezzo dell'intervento di riparazione di euro 3.995,00 (IVA esclusa), corrispondente al codice del servizio RP-3787 sul MEPA di Consip SpA, comprensivo della sostituzione della scheda madre per lo strumento WCPC-TSI 3787 ed anche della revisione e ricalibrazione del medesimo;

CONSIDERATO:

- che le condizioni di fornitura sono riportate nell'ordine diretto di acquisto sul MEPA SpA di Consip;
- che non sussistono rischi da interferenze, trattandosi di servizio che verrà eseguito presso i locali della Ditta Luchsinger Srl di Curno (BG) pertanto, non necessita la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e i costi per la sicurezza sono pari a zero;

RILEVATO:

- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z541F8C207 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

DATO ATTO:

- che per operare sul sistema del mercato elettronico, la Ditta Luchsinger Srl ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi da 1 a 5, D. L.vo 50/2016, per l'affidamento dei contratti pubblici, con la quale tra l'altro dichiara di non aver commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2017 - Linee Guida" della D.D.G n. 137 del 23/12/2016;
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile CTR Arpae Aree Urbane, dott. Vanes Poluzzi, che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è lo stesso dott. Vanes Poluzzi;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi citati in premessa, mediante ordine diretto sul portale MEPA di Consip S.p.A., alla ditta Luchsinger Srl con sede in via Bergamo, 25 Cureno (BG) C.F./P.IVA 01627130162, la fornitura del servizio di riparazione dello strumento WCPC-TSI 3787, comprensivo della sostituzione della scheda madre, revisione e ricalibrazione, (CIG Z541F8C207), al costo di euro 3.995,00 oltre ad IVA (22%), per un importo complessivo di euro 4.873,90 (IVA inclusa), alle condizioni riportate nell'ordine diretto di acquisto Mepa di Consip SpA;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquistinretepa.it con firma del Direttore Tecnico, quale punto ordinante della Direzione Tecnica;
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo complessivo di euro 4.873,90 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, riveste natura di riparazioni attrezzature (RIPAR/RATTR) ed è compreso nel budget annuale 2017 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di Responsabilità: DTAU;
6. di dare atto si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 26 maggio 2016 n. 97, secondo le indicazioni operative contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2017-2019, approvato con D.D.G. n. 7 del 31.01.2017.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to dott. Franco Zinoni)

N. Proposta: PDTD-2017-682 del 01/08/2017

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento mediante ordine diretto sul MEPA di Consip SpA del servizio di riparazione dello strumento WCPC TSI 3787. CIG Z541F8C207**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/08/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---