

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-523	del 16/07/2013
Oggetto	sezione provinciale di Bologna. Affidamento del servizio di riparazione urgente Contatore di Particelle a Condensazione.	
Proposta	n. PDTD-2013-534 del 16/07/2013	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Struttura proponente	Ctr Aree Urbane	
Dirigente proponente	Poluzzi Vanes	
Responsabile del procedimento	Poluzzi Vanes	

Questo giorno 16 (sedici) luglio 2013 presso la sede di Via F. Rocchi n.19 in Bologna, la Dr.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta, delegata all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Sezione di Bologna, ai sensi dell'art.5, comma 6, del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna: Affidamento del servizio di riparazione urgente Contatore di particelle a condensazione.**

**VISTE:**

- la D.D.G. 75 DEL 12/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 18 del 15/02/13 recante "Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione provinciale di Bologna per l'anno 2013"

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

**PREMESSO:**

- che il Responsabile CTR AU Dr. Vanes Poluzzi, ha richiesto l'attivazione urgente del servizio di riparazione dello strumento CPC TSI 3787 utilizzato nella campagna di monitoraggio relativa al progetto SUPERSITO LP1;

**DATO ATTO:**

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti

mercati elettronici;

**RILEVATO:**

- che a seguito di istruttoria compiuta dagli operatori del CTR AU con la Ditta Luchsinger Srl – unica rivenditrice in Italia di tali strumenti - l'intervento di riparazione è stato stimato in complessivi euro 3.758 + IVA;
- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento di affidamento diretto alla ditta Luchisnger quale unico venditore in italia a commercializzare la strumentazione del tipo di quella oggetto dell'intervento di riparazione;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG ZDD0ABE528, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

**PRESO ATTO:**

- che la ditta Luchsinger Srl ha presentato specifico preventivo n. 697/rev.1 del 10/07/2013, di euro 3.758 (IVA esclusa), comprensivo delle spese di trasporto dello strumento A/R;
- Che il Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica e accettazione del suddetto preventivo;

**RITENUTO:**

- Di affidare, con nota prot. 9544 del 12/07/2013, alla Ditta Luchsinger srl il servizio di riparazione dello strumento CPC TSI 3787 al costo complessivo e omnicomprendivo di euro 3.758 + IVA;

**DATO ATTO:**

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

**PRECISATO:**

- che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della della legge n. 106/2011;

**ATTESTATO:**

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013- Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012;

#### SU PROPOSTA:

- del Dr. Vanes Poluzzi, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

#### DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il Dr. Vanes Poluzzi;
- che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni e i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;

#### DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Luchsinger Srl, con sede a Curno (BG), via Bergamo 25, C.F. e P. IVA 01627130162 il servizio di riparazione dello strumento CPC TSI3787 al costo complessivo di euro 3.758 + IVA;
- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo di Euro 4.547,18 (IVA inclusa), avente natura di "Riparazione attrezzature" relativo al presente provvedimento è a carico dell'esercizio

2013 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: BOPNC – progetto 1B010.

Il Direttore  
della Sezione provinciale di Bologna  
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2013-534 del 16/07/2013

**Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna**

**OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Affidamento del servizio di riparazione urgente Contatore di Particelle a Condensazione.**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/07/2013

Il Responsabile Amministrativo

---