## **ARPA**

# Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2013-943 del 31/12/2013

Oggetto Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in

economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo complessivo di € 1.984,00 +

IVA.

Proposta n. PDTD-2013-932 del 20/12/2013

Struttura adottante Sezione Di Piacenza

Dirigente adottante Biasini Giuseppe

Struttura proponente Laboratorio Integrato

Dirigente proponente Bernardi Daniela

Responsabile del procedimento Bernardi Daniela

Questo giorno 31 (trentuno) dicembre 2013 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo complessivo di € 1.984,00 + IVA.

#### VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 14 del 15/02/2013: Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Piacenza per l'anno 2013;

## RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "Lavori, Servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006";
- il Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia;

## PREMESSO:

- che con Determinazioni dirigenziali n. 348 del 21.05.2013 e n. 605 del 13.09.2013 venivano approvati gli interventi di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546, in dotazione al Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Piacenza, con affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scienrific S.r.l. di Rodano (MI), fornitrice dello strumento;
- che, a seguito di un problema riscontrato nell'instabilità delle misure isotopiche, la Responsabile del Laboratorio Integrato ha manifestato la necessità di procedere ad una nuova riparazione dello strumento;

## VISTA allo scopo:

- la Determinazione dirigenziale n. 56 del 31.01.2013 ad oggetto "Direzione Tecnica. Ordinativo quadriennale di fornitura per servizi di manutenzione di attrezzature di laboratorio

- Adesione alla Convenzione Intercent-er - Servizi di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale 2";

## RILEVATO:

- che la strumentazione considerata non è contemplata nella Convenzione tra Intercent-ER e il soggetto aggiudicatario come risulta da un'attenta disamina degli allegati b) e c) della citata Determinazione n. 56/2013;
- che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della P.A., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato istituito da Intercent-ER e che il servizio di cui trattasi non trova copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

## RILEVATO inoltre:

- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG: Z320BCBA4F, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

## PRESO ATTO:

- che con lettera prot. PGPC/2013/8034 del 07.10.2013 si è proceduto a richiedere alla ditta Thermo Fisher l'intervento di riparazione della suddetta strumentazione, subordinando, tuttavia, l'effettiva definizione del costo a presentazione di idoneo consuntivo, in quanto non prevedibile la quantificazione delle eventuali sostituzioni di parti di ricambio e delle ore di lavoro necessarie per ripristinare lo strumento;

## **CONSIDERATO:**

- che la ditta Thermo Fisher ha provveduto alla riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus controllando eventuali perdite, revisionando il sistema con pulizia della sorgente e con verifica del corretto funzionamento;

- che in data 20.12.2013 la medesima ditta ha fatto pervenire il Consuntivo (Allegato 1) per un importo di € 1.984,00 + IVA;
- che la Responsabile del procedimento ha valutato e ritenuto congruo, in relazione alla tipologia di intervento effettuato, il consuntivo presentato dalla ditta Thermo Fisher;

## RITENUTO dunque:

 di approvare, a consuntivo, l'intervento di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546 da parte della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) e conseguentemente approvare il Consuntivo di spesa n del 20.12.2013 per un importo complessivo di € 1.984,00 + IVA;

## DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

## PRECISATO:

- che la ditta Themo Fisher Scientific S.p.A. ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della Legge n. 106/2011;

#### ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 – Linee Guida" della D.D.G. n. 76 del 13.12.2012;

## SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Integrato, Dott.ssa Daniela Bernardi, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

## DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Bernardi;
- che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della

regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto a consuntivo dell'avvenuto intervento di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7546 da parte della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana, 20090 Rodano (MI) - C.F. e P.IVA 07817950152 - e conseguentemente di approvare il Consuntivo di spesa del 20.12.2013 per un importo complessivo di € 1.984,00 + IVA;
- 2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5. di dare atto che il costo di € 2.420,48 IVA compresa, avente natura di "Riparazione attrezzature" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità PCDT Laboratorio Integrato.

Allegato 1) Consuntivo Thermo Fisher Scientific

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Giuseppe Biasini)



## **CONSUNTIVO REPORT**

Telefono 800823162 FAX + 39 02 95059225

Report ID: 770026 /20.12.2013

Page: 1

Dati	Clie	nte
------	------	-----

Codice Cliente: 1169418Societá:ARPA - Regional Agency for theUtilizzatore:Indirizzo:Via XXI Aprile, 48, Piacenza,29100Telefono:

**Equipment Information** 

**DELTA PLUS BASIC INSTRUMENT** 

Service Order 4936151 Service Notif.: 302086006 Tipo Chiamata: 0020 Service Request

Data Inizio:23.10.2013Data Fine:24.10.2013Tipo Intervento:BILLABLE(CIG: Z320BCBA4F)FSE:Umberto TraldiFSE NR:39016Region:LombardiaPO#: JOB 550048

Materiale			
Codice Parte	Quantitá	Descrizione	Prezzo
Manodopera			
Codice Attivitá	Quantitá	Descrizione	Prezzo
(MN)ACTLAB	8.0	Actual Labour	
(MN)ACTRVL	6.0	Actual Travel Hours	
(MN)P2LABS	5.0	PG2 Labor - Standard	1,015.00
(MN)P2TZ4S	1.0	PG2 Travel - Zone 4	969.00

Totale Consuntivo			
Prezzo			
1,984.00			
1,984.00			

Descrizione Guasto Umberto Traldi on 24.10.2013: sistema instabile.	Lavoro Effettuato Umberto Traldi on 24.10.2013: eseguita pulizia sorgente controllate perdite d`aria, eseguite calibrazioni e test analitici .
Per Accettazione Timbro e Firma:	Data:

Thermo Fisher SCIENTIFIC

N. Proposta: PDTD-2013-932 del 20/12/2013

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. del servizio di riparazione dello spettrometro di massa Delta Plus matr. 7542 per l'importo complessivo di € 1.984,00 + IVA.

## PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 08/01/2014

Il Responsabile Amministrativo