

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-698	del 09/10/2014
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. del servizio di riparazione di n. 1 Pompa turbo. CIG n. Z4810ECEC8.	
Proposta	n. PDTD-2014-702	del 08/10/2014
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bernardi Daniela	
Responsabile del procedimento	Bernardi Daniela	

Questo giorno 09 (nove) ottobre 2014 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-698	del 09/10/2014
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. del servizio di riparazione di n. 1 Pompa turbo. CIG n. Z4810ECEC8.	
Proposta	n. PDTD-2014-702	del 08/10/2014
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bernardi Daniela	
Responsabile del procedimento	Bernardi Daniela	

Questo giorno 09 (nove) ottobre 2014 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. del servizio di riparazione di n. 1 Pompa turbo. CIG n. Z4810ECEC8.

VISTO:

- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16.12.2013 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità”;
- la D.D.G. n. 7 del 14/02/2014: “Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Piacenza per l’anno 2014”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l’art. 125 “Lavori, Servizi e forniture in economia”;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006”;
- il Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia;

DATO ATTO:

- che presso il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Piacenza è in uso una Pompa turbo Pfeiffer mod. THM 260 005 – PM 063265T che viene utilizzata per l’effettuazione di analisi isotopiche;
- che il Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Piacenza, essendo indispensabile garantire la normale attività analitica dell’U.O. Isotopia, ha manifestato la necessità di effettuare la riparazione dell’elettronica della pompa in oggetto;

VISTA allo scopo:

- la Determinazione dirigenziale n. 56 del 31.01.2013 ad oggetto "Direzione Tecnica. Ordinativo quadriennale di fornitura per servizi di manutenzione di attrezzature di laboratorio - Adesione alla Convenzione Intercent-er - Servizi di manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale 2";

RILEVATO:

- che la strumentazione considerata non è contemplata nella Convenzione tra Intercent-ER e il soggetto aggiudicatario come risulta da un'attenta disamina degli allegati b) e c) della citata Determinazione n. 56/2013;
- che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato istituito da Intercenter-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che si rende, comunque, necessario provvedere con urgenza allo scopo di garantire il regolare espletamento dell'attività del Laboratorio Integrato;

VISTO:

- che la ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. di Paderno Dugnano (MI) risulta essere unica ditta in grado di riparare la pompa in oggetto, come si evince dalla dichiarazione di affidamento diretto a firma del Responsabile del Laboratorio Integrato Dott.ssa Daniela Bernardi, acquisita agli atti della Sezione;

RILEVATO:

- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG: Z4810ECEC8, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRESO ATTO:

- che con lettera prot. PGPC/2014/7237 del 06.10.2014 è stato richiesto alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. il preventivo di spesa per la riparazione della pompa turbo;

- che la ditta suddetta ditta ha presentato l'Offerta n. 141438 del 06.10.2014 (allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) per l'importo di € 992,00 oltre IVA per un totale di € 1.210,24 IVA compresa;
- che l'offerta è stata valutata e ritenuta congrua dal Responsabile del Laboratorio Integrato;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione della fornitura del servizio considerato, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- di affidare pertanto alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. di Paderno Dugnano (MI) – essendo indispensabile garantire la certezza e l'affidabilità dei risultati analitici - il servizio di riparazione della Pompa turbo Pfeiffer THM 260 005 PM 063265T, al prezzo complessivo di € 992,00 oltre IVA;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della Legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A “Budget esercizio 2014 – Linee Guida” della D.D.G. n. 88 del 16.12.2013;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Integrato, Dott.ssa Daniela Bernardi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Bernardi;

- che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, in esito a procedura di affidamento diretto in economia, alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. di Paderno Dugnano (MI) il servizio di riparazione della Pompa turbo Pfeiffer THM 260 005 PM 063265T, al prezzo complessivo di € 992,00 oltre IVA, come da Offerta n. 141438 del 06.10.2014;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondeza commerciale;
4. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di € 1.210,24 IVA compresa, avente natura di "**Riparazione attrezzature**" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità **PCDT – Laboratorio Integrato**.

All. A) Preventivo ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Giuseppe Biasini)



Offerta

141438 / 100193

Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 21
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 93 99 051
Fax. 02 93 99 0533
www.pfeiffer-vacuum.it
contact@pfeiffer-vacuum.it
P.I./C.F. 00844530154

Arpa Ag. Regionale Prevenzione

Ambiente

Via Po 5

40139 Bologna (BO)

c.a. Gent.le Sig.ra Marisa Burzoni

Data: 06.10.2014

Tel: 0523-489641

e-mail: mburzoni@arpa.emr.it

Gianluca Guerra +39 02.939 90 528

gianluca.guerra@pfeiffer-vacuum.it

Intervento su pompa

In riferimento alla Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore quotazione.

pos.	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo/pz	Eur
Preventivo per l'intervento da effettuare c/o la Vs. sede di Piacenza, su:					
1	XYZ	Strumento Thermo Delta Plus	1	0,00	0,00
<u>Difetto riscontrato:</u> Pompa turbo TMH260/005 non funzionante. Elettronica guasta					
<u>Lavori da effettuare:</u> Smontaggio strumento. Ricerca componenti non funzionanti. Ripristino TCP015. Rimontaggio e collaudo funzionale finale.					
<u>Manodopera da utilizzare:</u>					
2	MPS203HEP	manodopera esterna (turbo)	8,00	100,00	800,00
3	MPS203KP	indennità chilometrica	240	0,80	192,00
<u>Condizione di fornitura:</u> Condizioni generali: Orgalime S2000 Resa: Porto franco Imballo standard: compreso Garanzia: 6 mesi sulle parti sostituite Pagamento: 60 GG. D.F.F.M. BB Consegna: da confermare con il ns. tecnico Sig. Picchio Validità offerta: 3 mesi					
				Totale Netto escl. IVA	992,00
				IVA	218,24
				Totale incl. IVA	1.210,24
Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.					
Cordiali saluti					
Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.					

N. Proposta: PDTD-2014-702 del 08/10/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. del servizio di riparazione di n. 1 Pompa turbo. CIG n. Z4810ECEC8.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/10/2014

Il Responsabile Amministrativo



Offerta

141438 / 100193

Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 21
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 93 99 051
Fax. 02 93 99 0533
www.pfeiffer-vacuum.it
contact@pfeiffer-vacuum.it
P.I./C.F. 00844530154

Arpa Ag. Regionale Prevenzione

Ambiente

Via Po 5

40139 Bologna (BO)

c.a. Gent.le Sig.ra Marisa Burzoni

Data: 06.10.2014

Tel: 0523-489641

e-mail: mburzoni@arpa.emr.it

Gianluca Guerra +39 02.939 90 528

gianluca.guerra@pfeiffer-vacuum.it

Intervento su pompa

In riferimento alla Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore quotazione.

pos.	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo/pz	Eur
Preventivo per l'intervento da effettuare c/o la Vs. sede di Piacenza, su:					
1	XYZ	Strumento Thermo Delta Plus	1	0,00	0,00
<u>Difetto riscontrato:</u> Pompa turbo TMH260/005 non funzionante. Elettronica guasta					
<u>Lavori da effettuare:</u> Smontaggio strumento. Ricerca componenti non funzionanti. Ripristino TCP015. Rimontaggio e collaudo funzionale finale.					
<u>Manodopera da utilizzare:</u>					
2	MPS203HEP	manodopera esterna (turbo)	8,00	100,00	800,00
3	MPS203KP	indennità chilometrica	240	0,80	192,00
<u>Condizione di fornitura:</u> Condizioni generali: Orgalime S2000 Resa: Porto franco Imballo standard: compreso Garanzia: 6 mesi sulle parti sostituite Pagamento: 60 GG. D.F.F.M. BB Consegna: da confermare con il ns. tecnico Sig. Picchio Validità offerta: 3 mesi					
				Totale Netto escl. IVA	992,00
				IVA	218,24
				Totale incl. IVA	1.210,24
Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.					
Cordiali saluti					
Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.					

N. Proposta: PDTD-2014-702 del 08/10/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Affidamento diretto in economia alla ditta Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. del servizio di riparazione di n. 1 Pompa turbo. CIG n. Z4810ECEC8.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/10/2014

Il Responsabile Amministrativo
