

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-382	del 07/05/2018
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento del servizio di riparazione sul detector Dionex Ultimate 3000RS collegato al gascromatografo ICS1100 in uso al Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna - CIG Z7A236D005	
Proposta	n. PDTD-2018-384	del 04/05/2018
Struttura adottante	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Direzione Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 07 (sette) maggio 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento del servizio di riparazione sul detector Dionex Ultimate 3000RS collegato al gascromatografo ICS1100 in uso al Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna - CIG Z7A236D005

VISTE:

- la D.D.G. n. 127 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2018;
- la D.D.G. n. 128 del 22.12.2017 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2018 ai Centri di Responsabilità;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore Generale n. 87 del 1.09.2017;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. L.vo n. 56 del 19 aprile 2017;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento (R0601/ER Rev. 8 del 6/07/2017) approvato con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;

PREMESSO:

- che il contratto per il servizio di global service per la manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientali per Arpae E-R è scaduto il 31/12/2017;
- che nelle more dell'esperimento della nuova procedura per l'individuazione del/i fornitore/i dei servizi di manutenzione delle apparecchiature suddette, si rende necessario ed urgente procedere agli interventi di riparazione "su guasto", al fine di riportare le apparecchiature in funzione per garantire la continuità delle attività analitiche in corso, limitando il più possibile i tempi di "fermo macchina";
- che si rende necessario l'intervento di riparazione sul detector Ultimate Dionex 3000RS installato su gascromatografo ICS1100 (cod.4791) in uso al Laboratorio di Bologna;

CONSIDERATO:

- che per il servizio di riparazione sono state interpellate le ditte: Termo Fisher Scientific Spa di Rodano (MI) e Perkin Elmer Italia Spa di Milano, potenziali fornitrici del servizio di riparazione della strumentazione suddetta;
- che entrambe le ditte hanno individuato il medesimo guasto ed hanno inviato i rispettivi preventivi di spesa: 1) off. n. IT12F004-10021 della Perkin Elmer Italia di euro 2.526,00 (IVA

esclusa); 2) off. n. 21042036 della Thermo Fisher Scientific di euro 3.110,20 (IVA esclusa), entrambi del 18/04/2018 ed acquisita agli atti;

- che dalla comparazione dei preventivi, risulta che la Perkin Elmer propone l'intervento di riparazione ad un costo inferiore e la Responsabile del procedimento, ritiene congruo il costo più basso e propone l'affidamento del servizio alla Perkin Elmer Italia Spa;

RILEVATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 co 1 della legge n. 488/1999, nè convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21 della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto beni con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione;
- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che il servizio specifico da acquistare non è presente nelle categorie merceologiche oggetto del mercato elettronico messo a disposizione da Consip;

VERIFICATO:

- che non sono stati riscontrati rischi da interferenze nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z7A236D005 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;
- che i controlli spettanti all'Amministrazione, eseguiti on-line sui portali dell'A.N.A.C e alla C.C.I.A.A. di Milano, hanno avuto esito regolare;
- che il contratto di fornitura del servizio di riparazione sarà stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa di Milano con sede in viale dell'Innovazione, 3 Milano (C.F./P.IVA 00742090152) e sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con firma digitale e modalità elettronica;

ATTESTATO:

- che la spesa prevista per il servizio di riparazione della strumentazione oggetto del presente atto è prevista nel budget 2018 della Direzione Tecnica, Centro di Costo: (DTLAB), sul conto RIPAR/RATTR;
- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2018 - Linee Guida" della D.D.G n. 128 del 22/12/2017;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per l'affidamento del servizio di riparazione del detector Ultimate Dionex 3000RS installato su gascromatografo ICS1100 (cod.4791) in uso al Laboratorio di Bologna, alla ditta Perkin Elmer Italia Spa di Milano con sede in viale dell'Innovazione, 3 Milano (C.F./P.IVA 00742090152), al costo di euro 2.526,00 oltre ad IVA (22%), pari ad un importo totale di euro 3.081,72 (IVA inclusa);
- che è stata individuata Responsabile unica del procedimento la dott.ssa Leonella Rossi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, la fornitura del servizio di riparazione del detector Ultimate Dionex 3000RS installato su gascromatografo ICS1100 (cod.4791) - CIG Z7A236D005, in uso al Laboratorio di Bologna, alla ditta Perkin Elmer Italia Spa di Milano con sede in viale dell'Innovazione, 3 Milano (C.F./P.IVA 00742090152), al costo di euro 2.526,00 oltre ad IVA (22%) pari ad un importo totale di euro 3.081,72 (IVA inclusa), come da preventivo acquisito agli atti;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta verrà stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa di Milano e sarà perfezionato con scambio di lettere commerciali e firma digitale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che alla responsabile unica del procedimento, dott. ssa Leonella Rossi, spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione

della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

5. di dare atto che il costo di euro 3.081,72 (IVA inclusa) per la fornitura del servizio oggetto del presente atto, avente natura di “riparazione attrezzature” (RIPAR/RATTR), è a carico dell’esercizio 2018, è compreso nel budget 2018 della Direzione Tecnica (CdC DTLAB) e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità: DTLAB;
6. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. 26 maggio 2016 n. 97, secondo le indicazioni operative contenute nel il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018-2020 di Arpa Emilia-Romagna, approvato con D.D.G. n. 4 del 31/01/2018.

LA RESPONSABILE

AREA ATTIVITA' LABORATORISTICHE

- Dott.ssa Leonella Rossi -

N. Proposta: PDTD-2018-384 del 04/05/2018

Centro di Responsabilità: Area Attività Laboratoristiche

OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento del servizio di riparazione sul detector Dionex Ultimate 3000RS collegato al gascromatografo ICS1100 in uso al Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna - CIG Z7A236D005

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 04/05/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
