

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-394	del 22/05/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del servizio di manutenzione correttiva (II intervento) con sostituzione di parte di ricambio del sistema LC MS/MS Waters Quattro Micromass in uso al Laboratorio di Bologna.CIG Z3F28829F1.	
Proposta	n. PDTD-2019-408	del 21/05/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 22 (ventidue) maggio 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del servizio di manutenzione correttiva (II intervento) con sostituzione di parte di ricambio del sistema LC MS/MS Waters Quattro Micromass in uso al Laboratorio di Bologna.
CIG Z3F28829F1.**

VISTE:

- la D.D.G. n. 114 del 21.12.2018 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 e del Budget Generale e della programmazione di cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21.12.2018 di approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 130 del 21.12.2018 di approvazione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 90 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza, 1/1/2019, con ridefinizione delle competenze dei servizi dell'Agenzia, con conseguente ridenominazione degli stessi;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- in particolare, l'art. 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett.a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato con D.D.G. n. 32 del 29/03/2019;

PREMESSO:

- che con determina n. 346 del 6/05/2019 è stato affidato alla Ditta Perkin Elmer Italia Spa, mediante trattativa diretta sul MEPA di Consip Spa (n. 897272 - CIG ZAB28267FE) , l'intervento di sopralluogo comprensivo della manutenzione correttiva dello strumento LC/MS-MS Waters Quattro Micromass cod. 0003424@BO, in uso al laboratorio di Bologna;
- che la ditta suddetta, ha constatato che per ripristinare la funzionalità dello strumento, è necessario intervenire con un secondo intervento di sostituzione di un pezzo di ricambio, così come indicato nel preventivo di spesa n. WO-00332410 del 21/05/2019, quotato in euro 2.980,00 oltre ad IVA22%, pari ad euro 3.635,60 (IVA inclusa), acquisito agli atti;

CONSIDERATO:

- che si ritiene urgente procedere all'intervento di manutenzione correttiva con sostituzione del pezzo di ricambio necessario al ripristino della piena funzionalità dello strumento di cui trattasi;
- che il costo dell'intervento è stato considerato congruo rispetto a prestazioni analoghe;

VERIFICATO:

- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e pertanto non necessita la redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.Z3F28829F1 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

DATO ATTO:

- che il contratto di fornitura oggetto del presente appalto, sarà stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa, lo scambio di lettere commerciali, con firma digitale della Responsabile del Laboratorio Multisito;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019 - Linee Guida" della D.D.G n. 115 del 21/12/2018;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio di manutenzione correttiva (II intervento) con sostituzione di un pezzo di ricambio come da preventivo di spesa n. WO-00332410 del 21/05/2019, necessario a ripristinare la piena funzionalità del sistema LC MS/MS Waters Quattro Micromass (cod. 0003424@BO) in uso al Laboratorio di Bologna, alla società Perkin Elmer Italia Spa con sede in via dell'Innovazione n. 3 Milano C.F./P.IVA 00742090152, per l'importo di euro 2.980,00 oltre ad IVA22%, pari ad euro 3.635,60 (IVA inclusa);

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile unica del procedimento, è la stessa dott.ssa Leonella Rossi;
- del parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni citate in narrativa, il servizio di manutenzione correttiva (II intervento) con sostituzione di un pezzo di ricambio, necessario a ripristinare la piena funzionalità del sistema LC MS/MS Waters Quattro Micromass (cod. 0003424@BO) in uso al Laboratorio di Bologna (CIG Z3F28829F1), alla società Perkin Elmer Italia Spa con sede in via dell'Innovazione n. 3 Milano C.F./P.IVA 00742090152, per l'importo di euro 2.980,00 oltre ad IVA22%, pari ad euro 3.635,60 (IVA inclusa), come da preventivo di spesa n. WO-00332410 del 21/05/2019, acquisito agli atti;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa, mediante lo scambio di lettere commerciali, con firma digitale della Responsabile Laboratorio Multisito;
4. di dare atto che alla responsabile unica del procedimento, dott.ssa Leonella Rossi, spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di euro 3.635,60 (IVA inclusa) per la fornitura oggetto del presente atto, avente natura di "Riparazione apparecchiature" (RIPAR/RATTR), a carico dell'esercizio 2019, è compreso nel budget 2019 della Direzione Tecnica (DLMDT) e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità: DLMBO;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott.ssa Leonella Rossi)

N. Proposta: PDTD-2019-408 del 21/05/2019

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del servizio di manutenzione correttiva (II intervento) con sostituzione di parte di ricambio del sistema LC MS/MS Waters Quattro Micromass in uso al Laboratorio di Bologna.CIG Z3F28829F1.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
